



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimbán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0674-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: 1.1 y 1.2 Sustitución de ventanas de metal por pvc



Foto 2: 1.3 Mantenimiento a balcones




Foto 3: 2.1 Sustitución de puertas de metal



Foto 4: 3.1 Mejoramiento de repello (monocapa)



Foto 5: 5.1 y 5.2 Sustitución de inodoro y Sustitución de accesorios inodoro




Foto 6: 6.1 Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Jorge Cruz



Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





1004



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimbán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0674-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: 7.1, 7.2 Y 8.1 Sustituciones de: lámina, elementos de fijación y estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Sustituciones de: cableado eléctrico, plafoneras, interruptores y focos ahorradores

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Jose Juan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

