



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimbán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0674-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: 1.1 y 1.2 Sustitución de ventanas de metal por pvc



Foto 2: 1.3 Mantenimiento a balcones



Foto 3: 2.1 Sustitución de puertas de metal



Foto 4: 3.1 Mejoramiento de repello (monocapa)



Foto 5: 5.1 y 5.2 Sustitución de inodoro y Sustitución de accesorios inodoro



Foto 6: 6.1 Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente José Juan

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimbán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0674-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: 7.1, 7.2 y 8.1 Sustitución de: lámina, elementos de fijación y estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 Sustitución de: cableado eléctrico, plafoneras, interruptores y focos ahorradores

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente José Juan

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

