

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xocol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0680-43	FECHA:	21/10/2025




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de Inodoros.



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xocol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0680-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 7: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada




foto 8: Sustitución de deposito de agua de 2500 litros

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Xocol
San Miguel Acatán
Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
DIRECCION
San Miguel Acatán
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público