

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0682-43	FECHA:	17 de marzo de 2025



Foto 1: Impermeabilización de loza



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura de aceite)




Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de Puerta





Foto 5: Sustitución de puertas de servicio sanitarios



Foto 6: Sustitución del portón de malla a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0682-13	FECHA:	17 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de Vidrios figurados a vidrios transparentes de 49*24 cm



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores
Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Mantenimiento a estructura (fijado, cepillado y aplicación de pintura de aceite) a puertas servicios sanitarios



Foto 10: Sustitución inodoro



Foto 11: Mantenimiento a portones de metal



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (9 tubos y 4 mallas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0682-43	FECHA:	17 de marzo de 2025



Foto 13: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--