

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solomchoch, Aldea Suntelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0692-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de bajada de agua



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Mejoramiento de muros y maya



Foto 4: Sustitución de puertas de sanitarios



Foto 5: Reparación de cocina



Foto 6: Sustitución de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Anelices</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

