

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1396-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 1: sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta de aulas (lijado y aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de puerta (2.90m de alto * 1.00m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1396-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 7: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 8: Sustrucción de piso de granito




Foto 9: Sustrucción de canal de pvc




Foto 10: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal




Foto 11: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 12: Sustrucción de porton de madera por porton de metal (2.40m de alto x 2.11m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEPADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1396-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 13: Sustitución de porton de madera por porton de metal *(1.80m de alto x 86cm de ancho)



Foto 14: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 15: Sustitución de focos ahorradores




Foto 16: Sustitución de interruptores dobles en cocina





Foto 17: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico y focos en cocina


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPAF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1396-43	FECHA:	12/12/2025




Foto 19: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios



Foto 20: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea de ladrillo, plancha de tres ornillas de metal



Foto 21: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 22: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero




Foto 23: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 24: sustitucion de inodoros nuevos y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1396-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 25: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 26: Instalación de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Angelina Manuel Francisco Firma y sello del Presidente de la OPAFAMILIA	 Trinidad Ireny Silvestre Díaz de Delgado Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--