

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1642-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujecciones y aplicación de pinturas a 5 puertas 270 cms altura y 101 cms ancho, 4 puertas 213 cms altura y 93 cms ancho.



Foto2: Sustitución de chapas: 5 aulas, 1 cocina y 2 para comedor, en mal estado




Foto 3: Sustitución de 4 puertas en mal estado de servicios sanitarios de 160 cms de altura y 60 cms de ancho.



Foto 4: Sustitución de piso de granito, para 105 m2, de dos comedores y la dirección.




Foto 5: Pintura en muros interiores de 247 m2.



Foto 5: Pintura en muros interiores de 247 m2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1642-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, de 187 m2, ya estan occidadas.



Foto 8: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal, de 222 ML se encuentra malas condiciones



Foto 9: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea de ladrillos, plancha de tres hornillos y base de block, es en mal estado por completo



Foto 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos, esta pila se encuentra en mal estado por completo y se necesita una bien establecida para reguardar suficiente agua.



Foto 11: Sustrucción de focos ahorradores en aulas, cocina y comedores, que estan mal estados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabiliza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

