

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yixcú Xocol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1644-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mantenimiento de balcones,cambio de piso y pintado de cocina y aulas.



Foto 2: Sustitucion de estufa rural de dos plancha



Foto 3: Cambio de chapas.



Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 5: Sustitucion de porton de lamina por metal



Foto 6: Sustitucion de canal plastico a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  	Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos  
--	---