

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua Naptaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1791-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: SUSTITUCION CUBIERTA DE LÁMINAS



Foto 2: SUSTITUCION DE CHAPAS Y BALCONES




Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua Naptaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1791-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA + ACCESORIOS



Foto 9: REPARACIÓN DE COCINA

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

