

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxkok
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-7168-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por mal estado.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina por mal estado.



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación por estar incompletos.




Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte por mal estado.



Foto 5: Mantenimiento de estructura de puertas.



Foto 6: Sustitución de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxkok
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-7168-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de vidrios quebrados.



Foto 8: Mejoramiento de ventanas con balcones de metal.



Foto 9: Sustitución de canal de pvc en malas condiciones.



Foto 10: Reparación de banqueta.




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 12: Mantenimiento a portones del servivio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxkok
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-7168-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 13: Sustitución de tapaderas sanitarias.



Foto 14: Mantenimiento a portón.



Foto 15: Sustitución de chorro.



Foto 16: Sustitución de malla.



Foto 17: Reparación de plancha de concreto de patio.






Foto 18: Sustitución de focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxkok
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-7168-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto: 19. Sustitución de estufa rural completa.



Foto: 20. Sustitución de pila de dos lavaderos.

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---