



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Istinajap, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0698-41	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto1: Pintura de muros exteriores de la escuela



Foto 2: Mantenimiento de barandas lijado y aplicación de pintura



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Manteniemiendo de portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPEF

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Istinajap, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0698-41	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 7: Sustrucción a estructura de metal de ventana



Foto 8: Reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc 3



Foto 9: Reparación de bajada de agua



Foto 10: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 11: Repello en muro de la escuela




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPFALDEA

Firma y sello del Presidente de la OPFALDEA



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

