

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJCHOLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0699-41	FECHA:	20/03/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc callbre 26 en techo de la bodega



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal en techo de la bodega.



Foto 3: Sustrución de puerta en servicios sanitarios de 1.11X 1.70 metros



Foto 4: Sustrución de portón de metal de 2.02 x 2.20 metros



Foto 5: Sustrución inodoros



Foto 6: Sustrución de estufa rural (completa) Incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>nicolas perez no</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJCHOLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0699-41	FECHA:	20/03/2024



Foto 7: Sustrucción de pla de cemento de dos lavadero



Foto 8: Sustrucción de vidrios .84 X .18 en ventana



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral



Foto 10: Reparación de columna para portón de metal


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

meado Juan no

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

