

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Achí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0703-41	FECHA:	18 de marzo de 2025



Foto 1: Mejoramiento de mesa, estante y base de lavatrastos de madera por concreto




Foto 2: Sustitución de llave de chorro



Foto 3: Sustitución de lavamanos e inodoros



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: Mejoramiento de balcón y sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de estructura de techo de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Achí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0703-41	FECHA:	18 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 8: Impermeabilización de losa



Foto 9: Sustitución de losa de concreto de patio



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico




Foto 11: Sustitución de malla y tubos galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

