

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxnajup, San Rafael La Independencia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0716-43	FECHA:	31/10/2025




Foto1: Sustitución de láminas por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de puerta de metal




Foto 3: Mantenimiento de puertas por deterioro de pintura y cambio de chapas.




Foto 4: Sustitución de inodoros por mal estado.



Foto 5: Sustitución de focos ahorrados



Foto 6: Sustitución de planchas por mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

