

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxnajú, San Rafael La Independencia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0716-43	FECHA:	31/10/2025




Foto 1: Sustrucción de láminas por lamina troquelada




Foto 2: Sustrucción de puerta de metal



Foto 3: Mantenimiento de puertas por deterioro de pintura y cambio de chapas.




Foto 4: Sustrucción de inodoros por mal estado.



Foto 5: Sustrucción de focos ahorrados




Foto 6: Sustrucción de planchas por mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

