

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLOLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0720-43	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 2: MURO PERIMETRAL




Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

