

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLOLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0720-43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	--