

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajcholaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0722-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: Sustrucción de puerta de madera por metal + sustrucción de chapa



Foto 2: Sustrucción de vidrios




Foto 3: Sustrucción de piso de granito



Foto 4: Mejoramiento de canales de metal y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Mantenimiento a porton de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuela Juan Ma

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajcholaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0722-43	FECHA:	12/09/2025



Foto7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 8: Sustitución de cableado electrico + unidades de luz

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>maana fern na</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--