Ministerio de Educación
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Rafael La Independencia |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Lajcholaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-14-0722-43 | FECHA: | 26/12/2025 |



**Foto7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada**



**Foto 8: Sustitución de cableado electrico**

**Foto 9: Sustitución de ventanas de madera por metal**



**Foto 10: Sustitución de lámparas tipo LED finalizada**

**Foto 11:**

**Foto 12:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. ALDEA LAJCHOLAJ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAJCHOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAJCHOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO