



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Gobierno de Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pucpalá, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0724-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Cubierta de lámina: Sustrucción de elementos de fijación (tornillos).




Foto 2: Cubierta de lámina: Sustrucción de lámina por lámina tragaluz.



Foto 3: Puertas de metal: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) 245cm x 97cm.



Foto 4: Puertas de metal: Sustrucción de chapas



Foto 5: Puertas de metal: mantenimiento de portón (lijado, aplicación de pinturas) 254cm x 300cm.



Foto 6: Puertas de metal: Sustrucción de puertas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Pucpalá, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0724-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Puertas de metal: Sustitución de portón de madera por metal 144cm x 264cm.



Foto 8: Ventanas: Sustitución de valcones de metal.



Foto 9: Ventanas: Sustitución de vidrio 58cm x 28cm



Foto 10: Pinturas en muros exteriores e interiores: pintura interior de aulas.




Foto 11: Servicios sanitarios y sus accesorios: Sustitución de llave de paso



Foto 12: Servicios sanitarios y sus accesorios: sustitución de chapas de bolas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pucpalá, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0724-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 13: Servicios sanitarios y sus accesorios: sustitución lavamanos.



Foto 14: Servicios sanitarios y sus accesorios: Sustitución de mingitorio.



Foto 15: Reparación de red de drenaje y red de agua potable: sustitución de tubería de PBC.



Foto 16: Reparación de sistema eléctrico: sustitución de interruptores dobles.



Foto 17: Reparación de sistema eléctrico: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 18: Reparación de sistema eléctrico: sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---