

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo 2025



Foto 1: Sustrucción de ventanas



Foto 2: Sustrucción de ventanas




Foto 3: Sustrucción de ventanas



Foto 4: Sustrucción de ventanas



Foto 5: Sustrucción de ventanas



Foto 6: Sustrucción de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajúp
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Sustrucción de vidrios de ventanas



Foto 8: Sustrucción de vidrios ventanas



Foto 9: Sustrucción de vidrios ventanas



Foto 10: Sustrucción de vidrios ventanas



Foto 11: Sustrucción de vidrios ventanas



Foto 12: Sustrucción de vidrios ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajúp
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto13: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores




Foto 14: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores



Foto 16: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores




Foto 17: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores




Foto 18: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo 2025



Foto 19: Sustrución de pisos



Foto 20: Sustrución de pisos



Foto 21: Sustrución de pisos




Foto 22: Sustrución de pisos



Foto 23: Sustrución de pisos





Foto 24: Sustrución de pisos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajúp
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 marzo de 2025



Foto 25: Sustrucción de plafoneras



Foto 26: Sustrucción de plafoneras



Foto 27: Sustrucción de plafoneras



Foto 28: Sustrucción de plafoneras



Foto 29: Sustrucción de plafoneras




Foto 30: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 31: Sustrucción de apagadores dobles



Foto 32: Sustrucción de apagadores dobles



Foto 33: Sustrucción de apagadores dobles



Foto 34: Sustrucción de tomacorrientes



Foto 35: Sustrucción de tomacorrientes



Foto 36: Sustrucción de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB RURAL MIXTA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE MÉXICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Caxnajú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo 2025



Foto 37: Sustrucción de pinturas



Foto 38: Sustrucción de pinturas



Foto 39: Sustrucción de pinturas



Foto 40: Sustrucción de pinturas




Foto 41: Sustrucción de pinturas



Foto 42: Sustrucción de pinturas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público Rural
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnejup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo 2025



Foto 43: Sustrucción de laminas



Foto 44: Sustrucción de laminas



Foto 45: Sustrucción de laminas



Foto 46: Sustrucción de laminas



Foto 47: Sustrucción de laminas



Foto 48: Sustrucción de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caxnajú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 49: Mantenimiento de puertas



Foto 50: Mantenimiento de puertas



Foto 51: Mantenimiento de puertas



Foto 52: Mantenimiento de puertas



Foto 53: Mantenimiento de puertas





Foto 54: mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Caxnajúp
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-4877-41	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 55 Sustrucción de chapas




Foto 56: Sustrucción de chapas



Foto 57: Sustrucción de chapas



Foto 58: Sustrucción de chapas



Foto 59: Sustrucción de chapas





Foto 60: Sustrucción de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

