

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMIN RAMOS MÉNDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-5069-42	FECHA:	12/09/2025




Foto1: Sustrucción de lámina en aula uno, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina en aula dos, por lámina troquelada calibre 26



Foto3: Sustrucción de lámina en aula tres, por lámina troquelada calibre 26



Foto3: Sustrucción de lámina en bodega, por lámina troquelada calibre 26





Foto5: Pintura en exteriores de dirección.



Foto6: Pintura de exteriores aula uno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMIN RAMOS MÉNDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-5069-42	FECHA:	12/09/2025




Foto7: pintura de exteriores aula dos.




Foto8: pintura de exteriores aula tres.




Foto9: pintura de exteriores aula cuatro.




Foto10: pintura de exteriores aula cinco.




Foto11: pintura de exteriores aula seis.



Foto12: pintura de interior de aula uno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMIN RAMOS MÉNDEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-5069-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: sustitucion de foco

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

