

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Armin Ramos Mendez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-5989-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lava manos de cemento por lavamanos multiusos



Foto 2: Reparación de Cocina: Sustrucción de Estufa rural Incluye plancha de metal



Foto 3: Reparación de Cocina: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero por pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Reparación de Piso: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5: Sustrucción de Inodoros



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Armin Ramos Mendez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-5989-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Puertas Metálicas: mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pinturas)



Foto 8: Sustitución de chapas



Foto 9: Reparación de Cocina: Sustitución de canal de metal por pvc.



Foto 10: Mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 11: Cambio de Accesorios para Baños




Foto 12: Cambio de Tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Armin Ramos Mendez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-5989-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 13: Sustitución de llave de chorro





Foto 14: Sustitución de Depósito de agua




Foto 15: Estructura de techo: sustitucion de lamina por lamina torquelada calibre 26



Foto 16: pintura en muro interior y exterior de cosina



Foto




Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

