

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal para baños




Foto 4: Mejoramiento de balcones para ventanas de metal




Foto 5: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas




Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODO SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	4/06/2025




Foto1: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 2: Sustrucción de canales de metal y Sustrucción de bajadas de agua pluvial tubería PVC 3"



Foto 3: Sustrucción de lavamanos




Foto 4: Sustrucción de porton de metal de 4.16 metros de ancho por 2.20 de alto




Foto 5: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras y Fosa para drenaje de 80 x 80



Foto 6: Reparación de planchas de concreto del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	4/06/2025




Foto1: Sustrucción de pila de concreto de dos lavaderos




Foto 2: Mejoramiento de repello y cernido de muros




Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

