SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	11/08/2025

Foto1: Sustituciòn de làmina, por làmina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mejoramiento de balcones para ventanas de metal

Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas



Foto 5: Sustituciòn de estructura de metal de ventas

Foto 6: Sustituciòn de piso de torta de cemento por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia a la EORM Caserío Las Lajas Aldea San Martín Cuchumatán Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Lajas DIRECCION Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	11/08/2025

Foto1: Sustituciòn de canales de metal y Sustituciòn de bajadas de agua pluvial tuberia PVC 3"



Foto 2: Sustituciòn de lavamanos



Foto 3: Sustituciòn de porton de metal de 4.16 metros de ancho por 2.20 de alto

Foto 4: Reparaciòn de planchas de concreto del patio

Foto 5: Sustituciòn de pila de concreto de dos lavaderos



Foto 6: Mejoramiento de repello y cernido de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia de la EORM Caserío Las Lajas Aldea San Martín Cuchumatán Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Lajas DIRECCION Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	11/08/2025



Foto1: Pintura de muros exteriores e interiores

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público