

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal para baños




Foto 4: Mejoramiento de balcones para ventanas de metal




Foto 5: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas




Foto 6: Sustrucción de estructura de metal de ventas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 2: Sustrucción de canales de metal y Sustrucción de bajadas de agua pluvial tubería PVC 3"




Foto 3: Sustrucción de porton de metal de 4.16 metros de ancho por 2.20 de alto




Foto 4: Reparación de planchas de concreto del patio





Foto 5: Sustrucción de pila de concreto de dos lavaderos



Foto 6: Mejoramiento de repello y cernido de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0011-43	FECHA:	29/08/2025




Foto1: Pintura de muros exteriores e interiores

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público