



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZINIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0013-43	FECHA:	04/06/2025



Foto1: Mejoramiento de muro perimetral con malla galvanizada y tubo HG




Foto 2: Mejoramiento de losa de patio




Foto 3: Sustitución de porton de metal



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 5: Canales y bajadas de agua




Foto 6: Sustitución de pilas de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

