

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TZINIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZINIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0013-43	FECHA:	16/09/2025




FOTO1: Reparación de losa de patio



FOTO2: Sustitución de malla galvanizada y tubo HG




FOTO 3: Sustitución de canal PVC



FOTO 4: Mejoramiento de cocina



FOTO 5: Sustitución de portón



FOTO 6: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y sello del Director Centro Educativo Público

