

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0014-43	FECHA:	17/03/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 3: PINTURA EN MUROS




FOTO 4: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: REPARACION DE REPELLO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

