



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANTZACBAL, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0018-43	FECHA:	4/09/2025




Foto1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 3. ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: MEJORAMIENTO DE BALCONES



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Florencia Urbán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANTZACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0018-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

