Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANTZACBAL, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0018-43	FECHA:	25/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2:MEJORAMIENTO DE BALCONES DE METAL





FOTO 3. REPARACIÓN DELSISTEMA ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCION DE FLIPONES



Foto 5: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

CASERIO CHANTZACBAL ALDEA EL RANCHO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANTZACBAL, ALDEA ELRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0018-43	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Muros perimetrales

Foto 2: Canales y Bjadas de agua pluvial

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHANTZACBAL ALDEA EL RANCHO TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Chantzacbal, Aldea El Rancho, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango DIRECCION