

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0020-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito




Foto 2: Sustitución de puertas de metal de 1.80 metros de ancho por 2.10 metros de alto




Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Instalación de unidades de luz (lámpara doble tubo led)




Foto 5: Repello de muro




Foto 6: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0020-43	FECHA:	4/06/2025




Foto1: Reparacion y mantenimiento de sisternas




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

