

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0020-43	FECHA:	11/08/2025




Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 2: Sustitución de puertas de metal de 1.80 metros de ancho por 2.10 metros de alto



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Instalación de unidades de luz (lámpara doble tubo led)




Foto 5: Repello de muro



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0020-43	FECHA:	11/08/2025



Foto1: Mejoramiento deposito de agua

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

