

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0021-43	FECHA:	24/03/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE VENTANAS




FOTO 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 6: SUSTITUCION DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0021-43	FECHA:	20/03/2025




FOTO 7: SUSTITUCION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 8: SUSTITUCION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público