

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Belén, aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0025-43		20/08/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina y estructura



FOTO 2: Sustrucción de canal



FOTO 3: Sustrucción de losa de patio



FOTO 4: Sustrucción de sanitarios y azulejo



FOTO 5: Sustrucción de puertas de sanitarios




FOTO 6: Sustrucción de repello y cernido en paredes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público