

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO 1: REPARACION DE y SUSTITUCION DE TECHO EN EL PATIO DE EDIFICIO ESCOLAR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS




FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS



FOTO 5. MANTENIMIENTO DE BALCONES EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

Marcelina P.C.

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director

