Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	21/11/2025

FOTO 1: REPARACION DE y SUSTITUCION DE TECHO EN EL PATIO DE EDIFICIO ESCOLAR

Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

FOTO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS

FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS

FOTO 5. MANTENIMIENTO DE BALCONES EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marcelina Pc

Firma y sello del Presidente de la OJF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tican

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TICAN, SAN MARTIN C. DIRECCIÓN TODOS SANTOS CUCHUMATAN. HUEHUETENANGO