



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIZCOSH, ALDEA MASH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIZCOSH, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0042-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustrucción de piso por piso granito



Foto2: Sustrucción de piso por piso granito




Foto 3: Sustrucción de pila y mejoramiento de red de drenaje



Foto 4: Sustrucción de portón de metal



Foto 5: Mejoramiento de balcones de metal





Foto 6: Sustrucción de canal de metal por canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público