

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHIP CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO A PISO GRANITO




FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

