

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHIP CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	17/11/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO A PISO GRANITO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO A PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHIP CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	17/11/2025



FOTO 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y LAVAMANOS



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y LAVAMANOS




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



FOTO 11: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL




FOTO 12: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHIP CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	17/11/2025



FOTO 13: Sustrucción de deposito de agua 2500 lt (PILAS PLASTICA Y DE CONCRETO)



FOTO 14: Sustrucción de deposito de agua 2500 lt (PILAS PLASTICA Y DE CONCRETO)



FOTO 15: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 16: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público