

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                          |                                |                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                            | MUNICIPIO:                     | Todos Santos Cuchumatán                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Parvulos anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Villa Alicia, aldea San Martín Cuchumatán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0045-42                            | FECHA:                         | 27/08/2025                                        |




Foto1: Cambio de techo lamina troquelada



Foto 2: Cambio de techo de lamina troquelada



Foto 3: Cambio de estructura de madera a metal




Foto 4: Cambio de piso a granito




Foto 5: Pintado de escuela interior y exterior




Foto 6: Reparación de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

