

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TZINIJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0047-43	FECHA:	24/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: REPARACION DE PISO DE COCNETO EN PATIO



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANAL



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 6: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público