Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO | | DURANTE | | POSTERIOR | X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0738-41	FECHA:	20/08/2025



Foto1: Sustituciòn de estructura de soporte de metal por metal

Foto 2 :Sustituciòn de estructura de soporte de metal por metal

Foto 3: Sustituciòn de estructura de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público