

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0741-43	FECHA:	20/03/2025




SUSTITUCION DE LAMINA



SUSTITUCION DE CAPOTE



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>JPM</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--