

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETETNANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES, ALDEA CHICCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0743-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mejoramiento de piso de concreto



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Mejoramiento de tubo galvanizado y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastasio pablo cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETETNANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES, ALDEA CHICCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0743-43	FECHA:	30/07/2025




Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Cernido en muro




Foto 9: Pintura en aulas y muros exteriores e interiores




Foto 10: Mejoramiento de canal de pvc



Foto 11: Mejoramiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacio pablo cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

