

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VENTOZA ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0748-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



FOTO 3: REPARACION DE LOSA DE PATIO




FOTO 4: MANTENIMIENTO A PORTON



FOTO 5: PINTURA EN MUROS



FOTO 6: MANTENIMIENTO A BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---