



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chermal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0749-43	FECHA:	20/03/2025




SUSTITUCION DE PORTON



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



PINTURA EN MUROS




SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

