



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0757-43	FECHA:	28/07/2025




Foto1: Mejoramiento a puerta de tubo galvanizado y malla abatimiento doble de 1.00 metro de ancho por 2.10 metros de alto



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 3: Sustitución de muro perimetral de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de canal de metal




Foto 5: Reparación de cuneta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

