

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHANJÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANJÓN, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0761-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: LAVAMANOS



Foto 2:PISO



Foto 3: PLANCHAS DE COCINA



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 6: PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

