Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHANJÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHANJÓN, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0761-43	FECHA:	31/10/2025



Foto1: LAVAMANNOS

Foto 2:PISO



Foto 3: PLANCHAS DE COCINA

Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Foto 5: SISTEMA ELÉCTRICO

Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y enumerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
CASERÍO CHANJON
ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director(a) o Docente Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Chanjón
ALDEA
SAN MARTIN
Todos Santos Cuchumatán
HUEHUETENANGO